



アドバンテスト R3271A リペア


電源スイッチを入れると「パッチ」と言う音がし電源が入らず起動しなくなりました。
その後何回か無電源スイッチを入れても同じ状態で分解し電源基板を取り外しました。
「無負荷状態」で電源を入れてみると、コンデンサーから火を吹き出しので電源を切りました。
火を吹いたコンデンサーはC91の10 μ 50Vでしたので新たに同じ容量のコンデンサーに
交換しましたら無事に起動しました。



電源基板



C91の焦げ跡



新たな10 μ

